



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 1 de febrero del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de Nogales, Ímuris y Benjamín Hill.

En Benjamín H. se realizó la revisión de la antena parabólica realizando reparaciones en el cable rg6, quedando al aire, no obstante, el receptor satelital tiende a fallar. Nogales se realizó inspección física de las instalaciones atendiendo a la solicitud de falla, encontrándose el principal problema en la antena parabólica, retirándose el LNB y filtro pasa bandas, Ímuris se encontraba con una falla de audio debido al receptor satelital, se realizó la instalación de audio mediante receptor de Telemax con conectores DB9, RCA y 3.5mm para la conexión XLR para el audio MPX del transmisor, quedando Ímuris al aire.

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO