



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 19 de febrero del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de San Pedro de la Cueva y Sahuaripa.

El día jueves 15 de febrero se visitó San Pedro de la Cueva para su mantenimiento preventivo y correctivo ya que estaba caída, se le dio servicio a los equipos para después poder analizarlos, al realizar inspección física de la antena, LNB y cable, fue necesario realizar mantenimiento al LNB para mantenerlo sellado y libre de humedad, el analizador de espectro no nos daba señal, se direcciono antena para ver si era el problema y se cambió el LNB el equipo seguía sin dar señal se procedió a checar cableado y es donde se encontró la problemática en el cable rg6 que va conectado al LNB. Se procedió hacer la corrección cambiando los conectores del cable lo que soluciono el problema y quedo al aire. Al siguiente día 16 de febrero se le dio mantenimiento preventivo al equipo de Sahuaripa se checaron los equipos que estuvieran funcionando correctamente y se le dio limpieza al transmisor sin sacarlo del aire.

ATTE:

TECNICO EN TELECOMUNICACIONES:
FERNANDO DANIEL ORNELAS LOYA.