



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 15 de marzo del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de Nacozari y Agua Prieta.

En Nacozari se realizó la revisión de las instalaciones dando mantenimiento preventivo al equipo transmisor, así mismo se cambió el conector N de conexión a la antena, por lo cual se requirió subir a la torre para realizar esa reparación, se solucionó el problema que se encontraba de luz, se realizó la revisión de la señal satelital, quedando esta al aire; En Agua Prieta se realizó mantenimiento preventivo al equipo de transmisión, se dio limpieza al lugar retirando basura electrónica, en la torre se revisaron las retenidas y se inspeccionaron físicamente los cables de conexión con las antenas del divisor de frecuencia, el equipo sigue fuera del aire debido a la interferencia que se tiene en las fronteras por la cuestión de la señal 5G, nos coordinamos con Telexmax para la instalación del filtro para volver al aire.

Nota: Nacozari se requiere antena, Agua Prieta se necesita un equipo transmisor, debido a que el que se encuentra instalado ya están dando problemas los transistores de transmisión.

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO