



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 24 de mayo del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para dar mantenimiento preventivo y correctivo a la repetidora de Guaymas

En Guaymas se revisó el área donde se encuentra el equipo, encontrándose estos apagados, se procedió a revisar voltaje y cableado en las instalaciones, por consiguiente, se encontró la falla en el cableado del medidor, el cual se encontraba una de las fases en corto circuito, se realizó la separación del cable vivo para evitar daños, calentamiento o posible incendio, aislando el cable, de la misma forma se revisaron las instalaciones; Guaymas se encuentra fuera del aire.

NOTA: Es necesario cambiar base de medidor y caja de térmicos, torre de Guaymas necesita cambio/servicio a la brevedad posible.

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO

#160