



49

COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 01 de julio del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte preventivo y correctivo de las repetidoras de Bacerac, Agua Prieta e Imuris.

En Bacerac se reviso el equipo de transmisión, se le realizo un servicio correctivo, debido a que se encontraba apagado, asimismo se le dio servicio de limpieza y configuración de parámetros, quedando esta al aire, en Agua Prieta se pretendía trabajar en torre, pero no se realizo trabajo alguno debido a condiciones inseguras, sigue fuera del aire, en Imuris se realizo un servicio preventivo de los equipos, quedando esta al aire.

Nota: Se observo que persiste el problema de fuga de aceite de pick up F150, Imuris necesita servicio en las retenidas de la torre.

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO