



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 04 de marzo del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de Guaymas y Obregón.

En Obregón se realizó la revisión de las instalaciones, realizando limpieza en sitio, así como reacomodo de los equipos que se encuentran funcionando, dando mantenimiento preventivo a los equipos de excitador y transmisor, se retiró también toda la basura que se encontraba en el sitio; En Guaymas se retiraron basura electrónica, así como limpieza en sitio y mantenimiento de los equipos de transmisión. El aire que se encuentra en Guaymas estaba congelado y sin dar enfriamiento

Nota: Vehículo Ford F-150 necesidad de revisar la llave o chip (se apagó el vehículo en carretera); Sitio de Guaymas necesita aire acondicionado.



ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO