



37

COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 22 de marzo del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de Moctezuma, Granados y Bacerac.

En Moctezuma se realizó la revisión de las instalaciones dando mantenimiento preventivo al equipo transmisor, se realizó la revisión de la señal satelital, quedando esta al aire; En Granados se realizó mantenimiento preventivo al equipo de transmisión, se dio limpieza al lugar, en la torre se revisaron las retenidas y se inspeccionaron físicamente los cables de conexión, quedando al aire; En Bacerac se dio servicio de mantenimiento preventivo al equipo, inspección física de instalaciones y se realizó el monitoreo, quedando esta al aire, a su vez se monitoreo Ures en el trayecto, encontrándose esta al aire.

Nota: Pick up Ford F-150 necesita servicio de aire acondicionado.

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO