



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 29 de abril del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reporte y dar soporte correctivo de la repetidora de Puerto Peñasco y Caborca.

En Puerto Peñasco se realizó la revisión de las instalaciones dando mantenimiento preventivo al equipo transmisor, se cambió receptor y se elaboró un cable de XLR a RCA se realizó la revisión de la señal, quedando esta al aire; En Caborca se realizó mantenimiento correctivo al equipo de transmisión, así como la instalación de un regulador de voltaje, se oriento la parábola, se instalo un receptor satelital y se aplico sellador con fibra para el techo donde se metía el agua, quedando esta repetidora al aire.



ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO