



COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 17 de mayo del 2024

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para dar mantenimiento preventivo y correctivo de las repetidoras de Carbo, B. Hill, Magdalena y Cananea.

En Carbo se realizó la revisión de las instalaciones en las cuales el equipo se encontraba funcionando, se procedió a dar servicio preventivo y limpieza, quedando esta al aire; En Benjamín Hill se atendió el reporte de falla en el cable, por lo que se cambiaron y poncharon nuevos conectores y adaptador para cable RG6, quedando esta al aire, se realizó el monitoreo de Santa Ana estando esta al aire, se acudió al sitio de la repetidora en Magdalena para cerciorarse que todo estuviera en óptimo funcionamiento para el evento en puerta, estando esta al aire en buen funcionamiento, se realizó monitoreo en Ímuris, estando esta con buena señal y potencia; En Cananea se encontraba el equipo alarmado, se dio servicio preventivo y correctivo para el nivel de reflejo que se encontraba, se elaboró un cable de RCA a BNC y se instaló un adaptador de conexión RG58 a 5/8 para el cable de antena, quedando esta al aire.

NOTA: Pick-up Ford F-150 necesita fijarse la placa frontal en la defensa del vehículo.

ATTE.
VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO