

**RADIO SONORA**

COORDINACION TECNICA

Informe técnico

Hermosillo, Sonora a 14 de noviembre del 2023

C. TIRSO AMANTE JERÉZ
DIRECTOR GENERAL DE RADIO SONORA
P R E S E N T E.

Por medio del presente, se presenta informe de actividades correspondiente al viaje para atender reportes y dar mantenimientos correctivos de las repetidoras Ures, San Felipe de Jesús, Arizpe, Cananea, Ímuris, Santa Ana y Magdalena de Kino.

Las repetidoras visitadas quedan "al aire" todas, se lograron rehabilitar las de Ures, San Felipe y Arizpe (baja potencia), si bien se han reestablecido se encuentran emitiendo, sin embargo, se observa en Arizpe donde se encontró el equipo encendido y muy caliente, se realizan reparaciones y adecuaciones para disipar el calor.

Ímuris y magdalena realizamos una visita de monitoreo al igual que en Santa Ana.

En el caso de cananea nos hicieron la solicitud de parte de Telexmax que hiciéramos una base para cambiar el plato receptor de señal satelital, ya que nuestra torre impidió la reorientación del mismo al nuevo satélite. La torre necesita un mantenimiento mayor y está mal tensada, es necesario reajustar cables de tensión.

ATTE.

VILLARREAL ANDUAGA DANIEL ANTONIO
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO TECNICO